

Ügyiratszám: 4-1/2008.	Ügyintéző:	Dr.Papp Jenőné közszolgáltatás szervező
A 2008. január 17-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ellenőrizte:	(Jegyző/Aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	Városfejlesztési, Műszaki Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Interpellációra adott válasz kivizsgálására

Tisztelt Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az iroda 2007. december 13-i testületi ülésre készített, interpellációra adott válaszát Marosi György Csongor Képviselő Úr nem fogadta el, mely arra irányult, hogy Hajdúszoboszlón az OTP és K&H Bank közötti területen lévő megrongált térkőburkolat kerüljön helyreállításra oly módon, hogy a VgZrt. emberei „visszapakolják” a helyükre a köveket.

Válaszunkban leírtuk, hogy a VgZrt. főmérnökével egyeztettünk, aki csak úgy tudná vállalni a térkőburkolat lerakását, ha a közmunkaprogram keretében megfelelő végzettségű munkást biztosít számukra a Munkaügyi Kirendeltség, ugyanis jelenleg az állományukban nincs burkoló végzettségű alkalmazott. A munkálatok elvégzése során nem „csupán” a helyükről kimozdult térkövet kell visszarakni a helyére, hanem a hiányzóakat pótolni kell, és annak aljzatát, ágyazatát is el kell készíteni. Ennek pedig anyagi vonzata van.

Bármely más, külső vállalkozó is csak térítés ellenében végzi el a munkát, melyre a költségvetésben fedezetet nem biztosított.

Előző válaszukban utaltunk arra, hogy a Munkaügyi Kirendeltség ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy előreláthatólag 2008 év januárjának végén ill. február elején felvételre kerülhetnek közhasznú munkások. Sajnálatos módon ezen a körülményen változtatni nem tudunk, így annak eredményét mindenképpen meg kell várnunk. Amennyiben olyan valaki kerül felvételre, aki ezen tevékenységet el tudja végezni, a burkolat helyreállítása meg fog történni.

Az érintett területen egyébként „Mindkét irányból behajtani tilos” közlekedési jelzőtábla van kihelyezve egy kiegészítő táblával együtt. A kiegészítő táblán ”Kivéve ABN Ambro” felirat szerepel, ugyanis ez a terület évek óta, a K&H Bank pénzszállító autói részére fenntartott területként funkcionál.

A K&H Bankot irodánk levélben megkereste, kérve, hogy az általa használt terület helyreállítását végeztesse el. Erre vonatkozóan még nem érkezett még válasz, így annak várható tartalmáról sincs jelenleg információnk.

Amennyiben a bank elzárkózik a munkálatok elvégzése alól, az érintett szakbizottságnak célszerű lesz felülvizsgálnia a terület forgalmi rendjét.

Amennyiben fenti munkálatokat az önkormányzat cégének kell elvégeznie, úgy annak munkadíját a VG.Zrt. magára vállalja, de az anyagdíjat az önkormányzatnak költségvetésében biztosítani szükséges.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Bizottságot, hogy szakmai szempontból nem elegendő csak a felbomlott térkövek visszahelyezése, hanem szükséges annak alapjának helyreállítása, ill. a útburkolat csatlakozásánál a további bomlás elkerülése érdekében egy ún. vezetősín beépítése is.

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, fenti ügyet kivizsgálni, a kivizsgálás eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2008. január 07.

Szilágyiné Pál Gyöngyi
irodavezető főmérnök