



Alpin-Salewa ZRt.
4400 Nyíregyháza, Család u. 69/a.
Tel.: 06 42/508-290,
Fax: 06 42/508-299
E-mail: alpinal@alpinal.hu

ALPIN - SALEWA ZRT.

Iktatási szám: ALP/17/K-235-04.03-hk

Ajánlat száma: ALP/A/HK-16/905/1

Harangi Viktor Úr

részére

Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt

Hajdúböszörmény

Radnóti Miklós u. 1.

H-4220

Tel: 06-30-684-2473

e-mail: harangi.viktor@gmail.com

ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Harangi Úr!

Köszönettel vettük árajánlatkérését a hajdúszoboszlói víztorony víztér korrózióvédelmi munkáira, amire az alábbi árajánlatot adjuk:

Megnevezés	Anyag	Díj	Összesen
1, Felvonulás, víztér állványozása			
	540.000 Ft	1.320.000 Ft	1.860.000 Ft
2, Vízter belső régi bevonat eltávolítása, hántolással és homokszórással			
	3.800.000 Ft	7.500.000 Ft	11.300.000 Ft
3, Meglévő podesz bontása			
	160.000 Ft	1.540.000 Ft	1.700.000 Ft
4, Belső víztér betonfelületi hibák javítása			
	970.000 Ft	420.000 Ft	1.390.000 Ft
5, Pólus lezárás Sika Icoment 520 anyaggal			
	2.800.000 Ft	2.800.000 Ft	5.600.000 Ft
6, Teljes felület bevonása Sika Permacor 136 TW			
	5.040.000 Ft	4.500.000 Ft	9.540.000 Ft
7, Új rozsdamentes podesz kiépítése			
	1.600.000 Ft	1.400.000 Ft	3.000.000 Ft
ÖSSZESEN			34.390.000 Ft

Ajánlatunk nem tartalmazza:

- Ajánlatunk a statikai meghibásodások javítására nem vonatkozik (tisztítás után statikai vizsgálat szükséges).
- Felületkialakítás utókezelésére, fertőtlenítésére

A víztorony belső bevonata előregedett, a bevonat diffúziós nyomás miatti felhólyagosodott, az ennek következtében kialakuló bevonati repedések és szakadások okozta beton és acélszerkezeti korróziós hatások a víztorony tartószerkezetének épségét veszélyeztetik. Az ivóvíz közvetlenül érintkezik a rozsdás acél-, és a korrodált betonszerkezetekkel így a minőségi biztonságosan fogyasztható ivóvíz nem biztosítható.

Az árak nettó árak, az Áfa-t nem tartalmazzák.
Árajánlatunk 2017.05.30.-ig érvényes.

Nyíregyháza, 2017-04-03

Tisztelettel:

Hoó Krisztián
Műszaki vezérigazgató
Tel: +36 (30) 218 73 60
E-mail: khoo@alpinal.hu