

Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-helyettes

Tárgy: 2019. évi felújítási igények

Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Csoport
Polgármesteri Hivatal
Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Tisztelt Irodavezető-helyettes Asszony!

Kérése szerint küldöm intézményem, a Bocskai István Múzeum intézmény-felújítási igényét. Az egyes tétel fontossági sorrendben követik egymást.

1. A múzeum Bocskai utca 14. szám alatti épülete az önkormányzat TOP-1.2.1-15 számú pályázati programja keretében új épületszárnnyal bővül 2019-ben. A pályázat lehetővé tette, hogy a tetőfelújítás (azbesztmentesítés), a nyílászárók cseréje, a fűtőkorszerűsítés és a falszigetelés vonatkozásában a meglévő épületen is fejlesztést valósíthassunk meg a támogatás terhére. E tételeken kívül azonban más területen nem használhatunk támogatást a meglévő épület felújítására. Ugyanakkor – főként a felületképzést, festést, burkolást illetően – számottevő többletmunkát és -költséget fog jelenteni, hogy a meglévő és az új épület egybenyitását is meg kell valósítani. Vagyis a meglévő épület belső tereiben a fűtőtestek elhelyezése, a nyílászárók beépítése, a terek összenyitása miatt keletkező falfelületi sérülések helyreállítására, a falak festésére, és a padlóburkolatok megújítására (az új épület-szárnnyával megegyező minőségű felületek kialakítására) szeretnénk támogatást kérni az intézmény-felújítási keret terhére. Ez a felújítás mintegy 200 m² alapterületen valósulna meg. Ennek megfelelően – az építészeti tervek ismeretében – költségbecslést, vagy akár árajánlatot is benyújthatunk jelen kérelmünkhöz a munka nagyságrendjének pontosabb meghatározása céljával, ha ez a döntéshozás megkönnyítéséhez hozzájárul.
2. A múzeum Bocskai u. 21. szám alatti épülete jelenleg műtárgyraktárként működik. Az épület régi palatetőzete nagyobb esőzések alkalmával rendszeresen (több helyen) beázik. Az állandó karbantartás (kisebb javítási munkálatok) ellenére is rendre újabb és újabb pontokon észleljük a beázásokat, melyek folyamatos kockázatot jelentenek értékes gyűjteményünk számára. Mivel ennél az épületnél nem feltétlenül fontos a külső megjelenés (hisz az épület nem látogatható, csak szakmai munka folyik benne), ezért a költséges tetőcsere helyett elégséges lenne **a palatető bitumenes zsindellyel való lefedése** is, ami a lehető legkevesebb költséggel járna, de 25-30 évre biztosítaná az épület csapadék elleni védelmét.

Köszönöm a javaslatlattel lehetőségét!

Hajdúszoboszló, 2019. január 31.

Dr. Bihari-Horváth László, sk.
múzeumigazgató