

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati kezelésű úthálózat útjain

BURKOLATHIBÁK KIMUTATÁSA

KÖLTSÉGBECSLÉS MENNYISÉGGKIMUTATÁSSAL

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati kezelésű úthálózat útjain BURKOLATHIBÁK KIMUTATÁSA

KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ

	Utca	bekerülés nettó	ÁFA	Bruttó
	Összesen	8 707 498	2 351 024	18 945 885
1	HÓVIRÁG	1 164 989	314 547	1 479 536
2	LEHÁR FERENC	35 576	9 605	45 181
3	KADOSA PÁL	77 062	20 807	97 868
4	BARTÓK BÉLA	218 302	58 941	277 243
5	KODÁLY ZOLTÁN	51 230	13 832	65 061
6	LISZT FERENC	233 390	63 015	296 406
7	ERKEL FERENC	99 445	26 850	126 295
8	TIMÓDI	38 316	10 345	48 661
9	GÁZLÁNG	21 654	5 846	27 500
10	TULIPÁN	164 708	44 471	209 179
11	SZEGFŰ	32 200	8 694	40 894
12	RÓZSA	129 324	34 918	164 242
13	IBOLYA	104 021	28 086	132 107
14	LILIOM	163 338	44 101	207 439
15	ORGONA	511 652	138 146	649 798
16	GYÖNGYVIRÁG	61 414	16 582	77 995
17	JÁCINT	100 711	27 192	127 903
18	MARGARÉTA	149 025	40 237	189 262
19	ÁRVÁCSKA	117 694	31 777	149 471
20	SZARKALÁB	156 385	42 224	198 609
21	PIPACS	62 280	16 815	79 095
22	SZEDRES	209 478	56 559	266 037
23	SZABADSÁG	496 334	134 010	630 344
24	ALKOTÁS	21 725	5 866	27 591
25	BOR JÁNOS	444 708	120 071	564 779
26	KENDER	219 369	59 230	278 599
27	GORKIJ	63 585	17 168	80 753
28	CSONTOS	651 441	175 889	827 330
29	DOBÓ ISTVÁN	36 875	9 956	46 831
30	SZÉL ZUG	195 527	52 792	248 319
31	KOSSUTH	888 065	239 778	1 127 843
32	HATÁR	147 094	39 715	186 809
33	GÁRDONYI GÉZA	182 337	49 231	231 567
34	KÖTELESSI	86 821	23 442	110 262
35	ÁDÁM	754 276	203 654	957 930
36	TESSEDIK	116 408	31 430	147 838
37	DIÓSZEGI	86 396	23 327	109 723
38	BÁNOMKERTI	109 253	29 498	138 751
39	SZÉP ERNŐ	43 959	11 869	55 827
40	KLAPKA GYÖRGY	64 320	17 366	81 686
41	VAK BOTTYÁN	196 818	53 141	249 958

42	KISFALUDI	8 984	2 426	11 410
43	LIGET	400 973	108 263	509 235
44	DIÓFA	107 345	28 983	136 328
45	DAMJANICH	387 413	104 602	492 015
46	MÁTYÁS KIRÁLY	77 242	20 855	98 097
47	PÁVAI VAJNA	154 687	41 765	196 452
48	AKÁCFA	2 769	748	3 517
49	MADÁCH	173 818	46 931	220 749
50	TÓTH ÁRPÁD	70 703	19 090	89 793
51	BRÓDY SÁNDOR	115 839	31 277	147 116
52	GÁBOR ÁRON	221 919	59 918	281 837
53	SPORT	28 893	7 801	36 693
54	KEMPING	52 692	14 227	66 919
55	ATTILA	5 600	1 512	7 112
56	KÖNYÖK	74 358	20 077	94 435
57	ARANY JÁNOS	292 431	78 956	371 388
58	DEÁK FERENC	107 297	28 970	136 267
59	TOMPA	38 400	10 368	48 768
60	KELETI	280 385	75 704	356 089
61	PETŐFI SÁNDOR	64 196	17 333	81 529
62	KÁDÁR	143 407	38 720	182 127
63	TISZAZUG	14 736	3 979	18 715
64	TURI	68 150	18 401	86 551
65	WEKERLE	21 152	5 711	26 862
66	GALGÓCZ SOR	193 084	52 133	245 217
67	RÁCZ FARKAS	28 300	7 641	35 941
68	MAKKOS FERENC	33 417	9 022	42 439
69	PAPP ISTVÁN	6 538	1 765	8 303
70	KISS PÁL	8 306	2 243	10 549
71	BEÓDY MÁTYÁS	159 204	42 985	202 189
72	IPARTELEP	352 245	95 106	447 351
73	TOKAY	411 400	111 078	522 477
74	SERES	4 049	1 093	5 142
75	FÖLDVÁR	83 850	22 640	106 490
76	TÖRÖK	13 106	3 539	16 645
77	HALASI F. PÉTER	38 570	10 414	48 984
78	KERESZT	47 348	12 784	60 132
79	MAJOR SZERVÍZÚT	55 375	14 951	70 326
80	KÖLCSEY	8 306	2 243	10 549
81	LOVAS	11 824	3 192	15 016
82	MIKES	11 075	2 990	14 066
83	HUBA	114 225	30 841	145 066
84	CSABA	16 040	4 331	20 371
85	ÁLAMOS	16 040	4 331	20 371
86	ÚJVÁROSI	18 132	4 896	23 028
87	HAJNAL	13 906	3 755	17 661
88	RIGÓ ZUG	4 984	1 346	6 330
89	FEHÉR	24 316	6 565	30 881
90	PACSÍRTA	1 764	476	2 240
91	SURÁNYI JÁNOS	23 885	6 449	30 334

92	MALOM SOR	72 796	19 655	92 450
93	HARSÁNYI	6 538	1 765	8 303
94	KORPOS	33 483	9 040	42 523
95	TÁNCICS	42 342	11 432	53 774
96	CSANÁDI TÉR	16 460	4 444	20 904
97	BALASSA	11 004	2 971	13 975
98	FOGTHÜY	53 188	14 361	67 549
99	VADAS	8 306	2 243	10 549
100	VÉNKERT SOR	32 552	8 789	41 341
101	BIHARI	14 948	4 036	18 983
102	SÓLYOM	7 712	2 082	9 794
103	NAP	24 056	6 495	30 551
104	SEMMELWEIS	14 091	3 805	17 896
105	KOCH RÓBERT	11 076	2 991	14 067
106	PUSKIN	8 512	2 298	10 810
107	HUNYADI	10 753	2 903	13 656
108	NÁDAS	25 084	6 773	31 857
109	FERTŐ	33 986	9 176	43 162
110	NYUGATI SOR	188 331	50 849	239 180
111	ZRÍNYI MIKLÓS	45 156	12 192	57 348
112	VASVÁRI PÁL	3 210	867	4 077
113	BÁRÁNY	42 475	11 468	53 943
114	BORDÁNGÁT	79 355	21 426	100 781
115	DOBERDÓ ZUG	5 538	1 495	7 033
116	HAMVAS	21 496	5 804	27 300
117	SARLÓ	13 762	3 716	17 478
118	SZÍK	8 306	2 243	10 549
119	ÉK	6 025	1 627	7 652
120	SZÍVÓS	71 454	19 293	90 747
121	ERDŐS ZUG	5 025	1 357	6 382
122	BAJCSY-ZSILINSZKY	116 770	31 528	148 298
123	BÁNYÁSZ	38 807	10 478	49 284
124	KÍGYÓ	21 021	5 676	26 697
125	CSIHA	67 009	18 092	85 101
126	PARTI	30 875	8 336	39 211
127	BERCSÉNYI	26 510	7 158	33 668
128	JÓKAI SOR	26 300	7 101	33 401
129	LUTHER	353 537	95 455	448 992

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

HÓVIRÁG utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik		Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	m2	m x m	db
Főúti csatlakozás	X			2 256	0,25									0,5	x	0,5	1
	X			2 759	0,35									0,5	x	0,7	1
		X		3 513	0,5									1	x	0,5	1
	X			6 538	1,5									1,5	x	1	1
Benzinkút csatlakozása	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
-"-			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
-"-			X	2 728	0,32									0,4	x	0,8	1
Első ház előtt		X		7 712	0,64									0,8	x	0,8	2
-"-		X		2 256	0,25									0,5	x	0,5	1
1.		X		3 302	0,49									0,7	x	0,7	1
5.		X		6 840	1,6									1	x	1,6	1
9.	X			135 240					10,4					13	x	0,8	1
11.	X			10 645					0,7					1	x	0,7	1
11.		X		2 256		0,25								0,5	x	0,5	1
13.		X		9 538	0,75									1,5	x	0,5	2
15.		X		3 513	0,5									1	x	0,5	1
17.		X		3 513		0,5								1	x	0,5	1
19.		X		53 000			4							5	x	0,8	1
21.		X		3 815		0,6								1	x	0,6	1
23.		X		44 329			3,51							1,3	x	2,7	1
23.		X		9 876	0,48									0,8	x	0,6	3
25.	X			42 250					3					5	x	0,6	1
31.		X		8 307	0,36									0,6	x	0,6	3
33		X		2 769		0,36								0,6	x	0,6	1
33			X	16 820			1,2							1	x	1,2	1
35	X			11 763					0,75					1,5	x	0,5	1
35		X		2 769		0,36								0,6	x	0,6	1
39 kapu		X		8 307	0,36									0,6	x	0,6	3

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése

Felmérési adatlap

44 kapu	X			3 292	0,48									0,6	x	0,8	1
-"-		X		6 769	0,25									0,5	x	0,5	3
-"-			X	2 256	0,25									0,5	x	0,5	1
fekvőrendőr		X		5 015	0,3									0,5	x	0,6	2
Hóvirág-Erkel F. sarok		X		13 845	0,36									0,6	x	0,6	5
41	X			32 440					2,4					3	x	0,8	1
Hóvirág-Liszt F. sarok	X			5 025		1								1	x	1	1
Hóvirág-Liszt F. sarok	X			5 538		0,36								0,6	x	0,6	2
Hóvirág-Liszt F. sarok		X		15 424		0,64								0,8	x	0,8	4
Hóvirág ház		X		8 307		0,36								0,6	x	0,6	3
Hóvirág ház kapu			X	11 568	0,64									0,8	x	0,8	3
41	X			241 770					18,2					26	x	0,7	1
45	X			4 420	0,8									1	x	0,8	1
45	X			15 350					1					2	x	0,5	1
49	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
Kodály Zoltán csatlakozás	X			27 300					2					2,5	x	0,8	1
Kodály Zoltán csatlakozás	X			9 610					0,6					1,2	x	0,5	1
51	X			22 525					1,5					3	x	0,5	1
51	X			9 410					1,8					1	x	0,6	3
53	X			14 350					1					1	x	1	1
53	X			12 588		3,5								3,5	x	1	1
55	X			9 876		1,44								0,6	x	0,8	3
59	X			13 936			0,96							1,2	x	0,8	1
59	X			2 256	0,25									0,5	x	0,5	1
61	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
61	X			3 815	0,6									1	x	0,6	1
63	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
63		X		6 538		1,5								1,5	x	1	1
67		X		8 660		2,4								1,5	x	1,6	1
69	X			4 338	0,72									1,2	x	0,6	1
69		X		8 306								2,25		1,5	x	1,5	1
69			X	8 050		2								2	x	1	1
71	X			56 693					4,55					3,5	x	1,3	1
71	X			4 600	0,78									1,3	x	0,6	1
71	X			32 875					2,5					2,5	x	1	1
Kadosa utca csatlakozása	X			30 405					2,3					2,3	x	1	1
79	X			11 568	1,92									0,8	x	0,8	3

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

79	X			73 560					5,6					7	x	0,8	1
Összesen mennyiség					18,14	15,27	9,67	0	58,3	0	0	0	2,25				
Összesen bekerülés nettó				1 164 989													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

LEHÁR FERENC utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Meglévő javítás mellett			X	5 025	1									1	x	1	1
a folyóka oldalában			X	6 538	1,5									1	x	1,5	1
-"			X	5 830	1,2									0,8	x	1,5	1
6			X	3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
4		X		6 584	0,48									0,8	x	0,6	2
4	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
2		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Bartók Béla csatlakozása		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Összesen mennyiség					5,74	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				35 576													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KADOSA PÁL utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m x m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
Bartók Béla csatlakozása	X			9 824					0,64					0,8	x	0,8	1
"-	X			8 175					0,5					1	x	0,5	1
"-	X			2 769									0,36	0,6	x	0,6	1
"-			X	2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
"-		X		1 292	0,09									0,3	x	0,3	1
"-		X		1 985	0,18									0,3	x	0,6	1
Árok előtt	X			2 769		0,36								0,6	x	0,6	1
"-		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
2			X	32 875			2,5							2,5	x	1	1
3			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
8		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
6		X		5 538	0,36									0,6	x	0,6	2
10		X		3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
Összesen mennyiség					2,03	0,36	2,5	0	1,14	0	0	0	0,36				
Összesen bekerülés nettó				77 062													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

BARTÓK BÉLA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /hátszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	db		
73			X	32 375		15								6	x	2,5	1
73			X	11 075		3								3	x	1	1
73	X			16 470	0,7									1	x	0,7	4
71			X	15 368	0,9									1,5	x	0,6	3
69			X	9 876	0,48									0,6	x	0,8	3
69		X		2 769		0,36								0,6	x	0,6	1
65			X	3 815	0,6									0,6	x	1	1
65			X	8 860	2,4									1,2	x	2	1
57 kapu			X	5 025		1								1	x	1	1
Egressy Béni fekvőrendőr			X	12 880		3,2								4	x	0,8	1
43		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
35	X			10 075		3								2	x	1,5	1
33	X			3 210	0,4									1	x	0,4	1
29A	X			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
27	X			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
23 fekvőrendőr	X			4 420	0,8									1	x	0,8	1
23 folyóka vége	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
23 fekvőrendőr			X	6 430		1,2								2	x	0,6	1
21	X			15 260		2,4								6	x	0,4	1
19	X			17 670		2,8								7	x	0,4	1
17	X			8 030		1,2								3	x	0,4	1
14		X		5 538		0,36								0,6	x	0,6	2
Oázis panzió	X			4 420	0,8									1	x	0,8	1
1. szám folyóka végénél	X			2 728	0,32									0,8	x	0,4	1
1 fekvőrendőr		X		8 368	1,92									0,8	x	2,4	1
1 fekvőrendőr		X		1 764		0,16								0,4	x	0,4	1
1 fekvőrendőr		X		2 728		0,32								0,8	x	0,4	1
Összesen mennyiség					10,44	34	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				218 302													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KODÁLY ZOLTÁN utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt	Kagylós	Alapcsere	Burkolat szél	Ívjavítás	Szegély jav.						
						kopó réteg m2	törés bomlik m2		letörés m2							m	
Bartók Béla csatlakozása			X	14 125		5								2,5	x	2	1
19		X		13 613		4,5								1,5	x	3	1
29	X	X	X	20 200		8								4	x	2	1
35		X		3 292		0,48								0,8	x	0,6	1
Összesen mennyiség					0	17,98	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				51 230													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

LISZT FERENC utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
Battók Béla csatlakozása			X	103 095	7,7				7,7					11	x	0,7	1
8		X		3 528	0,16									0,4	x	0,4	2
8	X			9 410	0,6				0,6					1	x	0,6	1
10			X	4 015	0,6									1,2	x	0,5	1
10			X	6 953		1,32								2,2	x	0,6	1
11			X	14 100		4								4	x	1	1
11			X	8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
12	X			11 052					0,72					1,2	x	0,6	1
20			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
20			X	29 700					2					4	x	0,5	1
22		X		3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
29		X		22 525					1,5					3	x	0,5	1
43		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
40		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
44	X			1 764		0,16								0,4	x	0,4	1
46		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
52		X		2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
79 kapu előtt	x			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Összesen mennyiség					11,54	7,73	0	0	12,52	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				233 390													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

ERKEL FERENC utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
Bartók Béla tengely		X		3 292		0,48								0,8	x	0,6	1
3			X	3 210		0,4								1	x	0,4	1
4		X		3 210		0,4								1	x	0,4	1
árok felett	X			8 307	0,36									0,6	x	0,6	3
10		X		14 125		5								2,5	x	2	1
12		X		3 292		0,48								0,8	x	0,6	1
18		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
20	X			11 645		1,8								4,5	x	0,4	1
30	X			27 310		4,4								11	x	0,4	1
36 kapu	X			12 850		2								5	x	0,4	1
61			X	10 440		1,6								4	x	0,4	1
Összesen mennyiség					0,52	16,56	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				99 445													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TIMÓDI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
Üzlet folyóka mellett			X	11 290	3,6	3,6								1,8	x	2	1
5-6 szám között	X	X	X	17 150									6	1,5	x	4	1
4. szám	X			4 338									0,72	1,2	x	0,6	1
1. szám	X			5 538									0,36	0,6	x	0,6	2
Összesen mennyiség					3,6	3,6	0	0	0	0	0	0	7,08				
Összesen bekerülés nettó				38 316													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

GÁZLÁNG utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
5. szám	X			3 815	0,6	0,6								0,6	x	1	1
Bartók Béla keresztezése		X		2 728	0,32									0,8	x	0,4	1
12. szám	X			5 548		1,12								1,4	x	0,8	1
18. szám	X	X	X	9 563		2,5								2,5	x	1	1
Összesen mennyiség					0,92	4,22	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				21 654													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TULIPÁN utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2				3		4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Darab			
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Járda vonalában	X	X	X	24 250		10								5	x	2	1
Tulipán-Jázmin utcák közt	X	X	X	11 645		1,8								4,5	x	0,4	1
20	X			38 375		15								10	x	1,5	1
22	X			25 531		11,25								4,5	x	2,5	1
9			X	8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
14	X			24 225		9								6	x	1,5	1
10 kapu	X			32 375		15								6	x	2,5	1
Összesen mennyiség					0	64,3	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				164 708													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SZEGFŰ																	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

RÓZSA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	m		m
48. szám			X	8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
19. szám			X	12 100		4								2	x	2	1
Tulipán utca keresztezése	X			11 568	0,64									0,8	x	0,8	3
Tulipán utca keresztezése	X			14 112	0,16									0,4	x	0,4	8
36. szám	X	X		27 690	0,36									0,6	x	0,6	10
17. szám		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
17. szám			X	4 420	0,8									1	x	0,8	1
30 fekvőrendőr			X	8 660		2,4								1,5	x	1,6	1
11. szám			X	13 168	0,48									0,6	x	0,8	4
9. szám			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
14. szám	X			16 460	0,48									0,6	x	0,8	5
5. szám			X	2 769	0,36	0,36								0,6	x	0,6	1
3. szám			X	5 538	0,36									0,6	x	0,6	2
Összesen mennyiség					4,16	9,01	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				129 324													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

IBOLYA																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

LILIAM utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Darab		db	
														m	x	m	db
4.b. szám	X			34 838	13,5	13,5								9	x	1,5	1
4.b. szám kapu	X			35 450	18									4,5	x	4	1
4.b szemközt 1-2 vill oszlop közöttt			X	68 800	32									16	x	2	1
4.b szemközt 1-2 vill oszlop közöttt			X	24 250	10									5	x	2	1
Összesen mennyiség					73,5	13,5	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				163 338													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

ORGONA																	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

GYÖNGYVIRÁG utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Orgona utca keresztezése		X		26 200		8								8	x	1	1
2.szám	X			5 830		1,2								1,5	x	0,8	1
20.szám	X			24 261		8,45								6,5	x	1,3	1
30.szám	X			5 123		0,9								1,5	x	0,6	1
Összesen mennyiség					0	18,55	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				61 414													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

JÁCINT utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	x		m
Orgona-Jácint ker.	X			23 175		7								7	x	1	1
11.szám		X		6 276	1,44									1,2	x	1,2	1
11.szám			X	32 620		8,8								11	x	0,8	1
20.szám	X	X	X	10 440		1,6								4	x	0,4	1
Nefelejcs csatlakozása			X	28 200										4	x	1	2
Összesen mennyiség					1,44	17,4	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				100 711													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

MARGARÉTA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
2	X			51 250	10									20	x	0,5	1
Orgona - Margaréta kereszt.	X		X	38 300		12								12	x	1	1
Orgona - Margaréta kereszt.	X		X	59 475		19								19	x	1	1
Összesen mennyiség					10	31	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				149 025													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

ÁRVÁCSKA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /hátszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	m		m
1	X	X	X	27 705		1,4								3,5	x	0,4	3
1A kapu			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
8	X			15 135		5,4								3	x	1,8	1
14		X		3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
25	X	X	X	18 175		7								2	x	3,5	1
34	X			8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
31			X	9 368		2,7								1,5	x	1,8	1
33			X	12 306		2,25								4,5	x	0,5	1
35	X	X	X	9 563		2,5								2,5	x	1	1
Rezeda - Árvácska kereszt.		X		11 075	3									3	x	1	1
Összesen mennyiség					3,84	23,5	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				117 694													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SZARKALÁB utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret		Darab	
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
19	X			57 575		4,5	4,5							4,5	x	1	1
19 oszloptól	X	X	X	15 381		5,25								1,5	x	3,5	1
21			X	10 265		2,99								1,3	x	2,3	1
13			X	11 075		3								3	x	1	1
9	X	X	X	15 613		4,5								4,5	x	1	1
9 kapu			X	3 210		0,4								1	x	0,4	1
6		X		9 045		1,8								3	x	0,6	1
3			X	19 890		1,4			1,4					2	x	0,7	1
Szarkaláb-Nefelejcs		X		8 306	2,25									1,5	x	1,5	1
Szarkaláb-Nefelejcs		X		6 025		1								2	x	0,5	1
Összesen mennyiség					2,25	24,84	4,5	0	1,4	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				156 385													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

PIPACS																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

SZEDRES utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Haladás keresztezése	X			9 563		2,5							2,5	1	x	2,5	1
Haladás keresztezése	X			14 336					0,96					1,6	x	0,6	1
Haladás keresztezése		X		9 563		2,5								1	x	2,5	1
Haladás keresztezése			X	17 150		6								1,5	x	4	1
Haladás keresztezése	X	X	X	17 150		6								1,5	x	4	1
30			X	10 050		1								1	x	1	2
32			X	10 050		1								1	x	1	2
Szabadság utca			X	11 075		3								3	x	1	1
28		X		8 050		2								2	x	1	1
26			X	10 060		2,4								3	x	0,8	1
26			X	3 210	0,4									0,4	x	1	1
26			X	5 025		1								1	x	1	1
24 kapu		X		10 075	3									1,5	x	2	1
24 kapu		X		9 045	1,8									3	x	0,6	1
24 kapu			X	11 290		3,6								1,8	x	2	1
Szedres söröző kapu			X	7 568		1,92								1,6	x	1,2	1
Veres Pálné csatlakozás			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Veres Pálné csatlakozás			X	11 260		1,2								1,2	x	1	2
16	X			16 540		5,6								4	x	1,4	1
16 kút	X			7 245		1,8								1,5	x	1,2	1
16 kút	X			9 410					0,6					1	x	0,6	1
Összesen mennyiség					5,36	41,52	0	0	1,56	0	0	0	2,5				
Összesen bekerülés nettó				209 478													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SZABADSÁG utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Szedres keresztezés	X	X	X	41 525		21								7	x	3	1
55			X	261 960			21,6							18	x	1,2	1
54-52 telekhatár	X			10 075		3								1,5	x	2	1
			X	62 500		20								1	x	20	1
51-től	X			60 540		21,6								1,2	x	18	1
45			X	17 620	1,2				1,2					2	x	0,6	2
Gorkij utca keresztezése	X			25 830					1,8					3	x	0,6	1
Kossuth utca felől Coop oldal	X			2 769		0,36								0,6	x	0,6	1
Gorkij utca keresztezése			X	13 515					0,9					1,5	x	0,6	1
Összesen mennyiség					1,2	65,6	21,6	0	3	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				496 334													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

ALKOTÁS																utca			
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés					
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab				
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m								
1.szám			X	21 725		1,5			1,5					2,5	x	0,6	1		
Összesen mennyiség					0	1,5	0	0	1,5	0	0	0	0						
Összesen bekerülés nettó				21 725															

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

BOR JÁNOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házzám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		m	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	m2	m	x
Gorkij keresztezése			X	25 928		9,1								7	x	1,3	1
Gorkij keresztezése	X			18 550		6								5	x	1,2	1
Gorkij keresztezése	X			14 952		0,96								1,2	x	0,8	3
2	X			17 125		5								5	x	1	1
1			X	38 300		12								12	x	1	1
2	X			15 336		4,62								4,2	x	1,1	1
3			X	21 135		2,7								3	x	0,9	2
4	X			31 738		1,5								15	x	0,1	1
4			X	45 985		15,4								14	x	1,1	1
7	X	X	X	16 150		6								2	x	3	1
10	X	X	X	87 200		48								16	x	3	1
12	X			15 930		5,2								4	x	1,3	1
12			X	30 280		11,2								8	x	1,4	1
16	X		X	17 720		2,4								2	x	1,2	2
16	X			11 075		3								3	x	1	1
18	X			9 670		2,8								2	x	1,4	1
Alkotás keresztezése	X			14 120		4,8								1,6	x	3	1
35	X			13 515					0,9					1,5	x	0,6	1
Összesen mennyiség					0	140,68	0	0	0,9	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				444 708													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

KENDER utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házzám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Darab			
														m	x	m	db
Alkotás utca felől 28 felé	X			3 513		0,5								1	x	0,5	1
30		X		10 075		3								2	x	1,5	1
32 kapu		X		121 675			10,5							3,5	x	3	1
32	X			13 613		4,5								3	x	1,5	1
36			X	9 670		2,8								2	x	1,4	1
35	X	X	X	23 763		10,5								3,5	x	3	1
31		X		2 728	0,32									0,4	x	0,8	1
5				4 015		0,6								1,2	x	0,5	1
5			X	7 281		1,25								2,5	x	0,5	1
Gorkij utca csatl.	X		X	14 988		3,5								5	x	0,7	1
Gorkij utca csatl.			X	8 050		2								2	x	1	1
Összesen mennyiség					0,32	28,65	10,5	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				219 369													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

GORKIJ utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab db	
														x	m		
Csontos utca után		X		10 075		3								2	x	1,5	1
járda meghosszabbítása		X		17 150		6								4	x	1,5	1
Kötelesi útnál	X	X	X	18 688		7,5								3	x	2,5	1
14		X		17 673		6,9								3	x	2,3	1
Összesen mennyiség					0	23,4	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				63 585													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

HALADÁS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter Darab			
														m	x	m	db
Szedres keresztezése			X	6 112	1,28									1,6	x	0,8	1
36			X	9 265		2,6								2	x	1,3	1
36		X		10 075		3								2	x	1,5	1
36		X		6 538		1,5								1,5	x	1	1
36			X	3 815		0,6								1	x	0,6	1
36 garázs előtt		X		2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
36 garázs előtt		X		8 050		2								2	x	1	1
31			X	4 420	0,8									1	x	0,8	1
31			X	8 860		2,4								2	x	1,2	1
29			X	8 050		2								2	x	1	1
29	X		X	7 599		1,95								1,5	x	1,3	1
28	X			8 860		2,4								2	x	1,2	1
28 kapu mellett	X			15 320		4,8								4	x	1,2	1
26	X			12 090		3,6								3	x	1,2	1
Alkotás keresztezése előtt	X			35 039		11,55								11	x	1,1	1
Alkotás keresztezése után	X	X	X	17 673		6,9								3	x	2,3	1
20	X			7 240		1,6								2	x	0,8	1
20			X	25 928		9,1								7	x	1,3	1
20			X	24 093		7,7								7	x	1,1	1
20	X			10 060		2,4								3	x	0,8	1
7			X	65 918		24,7								19	x	1,3	1
7	X			24 093		7,7								7	x	1,1	1
5	X			11 568		0,64								0,8	x	0,8	3
3	X			19 263		6,5								5	x	1,3	1
3			X	6 891		1,65	1,65							1,5	x	1,1	1
4	X			3 815		0,6								1	x	0,6	1
2	X			3 815		0,6								1	x	0,6	1
Összesen mennyiség					2,32	108,49	1,65	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				366 692													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

CSONTOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
														m	x	m	db
86	X			6 584	0,48									0,6	x	0,8	2
88	X		X	38 525		6,5								5	x	1,3	2
90 kapuja	X			8 860		2,4								2	x	1,2	1
90 kapuja			X	8 050		2								2	x	1	1
94		X		4 420	0,8									1	x	0,8	1
96			X	47 455		18,2								13	x	1,4	1
Csontos-Alkotás ker.	X			24 200		4								2	x	2	2
98	X			24 150	2									2	x	1	3
98			X	11 075		3								3	x	1	1
98			X	16 150		6								3	x	2	1
84	X			39 730		13,2								12	x	1,1	1
67		X		2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
59			X	8 050		2								2	x	1	1
59	X			40 450		18								9	x	2	1
54			X	14 100		4								4	x	1	1
Ádám utca ker.		X		22 456		8,25								5,5	x	1,5	1
50	X			3 292		0,48								0,6	x	0,8	1
48	X			5 025		1								1	x	1	1
48		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
45			X	13 613		4,5								3	x	1,5	1
46	X			8 050		2								2	x	1	1
44	X			6 084		1,35								1,4	x	1	1
41			X	10 019		2,75								2,5	x	1,1	1
41	X	X	X	27 225		4,5								3	x	1,5	2
Csontoa-Kossuth járda előtt			X	5 025		1								1	x	1	1
Kossuth ker.		X		3 292		0,48								0,8	x	0,6	1
Csatorna felett			X	4 420		0,8								1	x	0,8	1
37			X	6 430		1,2								2	x	0,6	1

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

37 kapu			X	3 815		0,6								1	x	0,6	1
33	X			5 025		1								1	x	1	1
31	X			8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
32	X			36 400		16								8	x	2	1
26	X			34 838		13,5								9	x	1,5	1
22	X			38 375		15								10	x	1,5	1
20	X			31 300		12								8	x	1,5	1
6	X			4 420	0,8									1	x	0,8	1
6		X		6 738	0,24									0,6	x	0,4	3
3		X		31 300		12								8	x	1,5	1
Vásártér előtt			X	18 980		7,2								4	x	1,8	1
Vásártér előtt			X	20 200		8								4	x	2	1
Összesen mennyiség					4,92	195,16	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				651 441													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

CSONTOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
														m	x	m	db
86	X			6 584	0,48									0,6	x	0,8	2
88	X		X	38 525		6,5								5	x	1,3	2
90 kapuja	X			8 860		2,4								2	x	1,2	1
90 kapuja			X	8 050		2								2	x	1	1
94		X		4 420	0,8									1	x	0,8	1
96			X	47 455		18,2								13	x	1,4	1
Csontos-Alkotás ker.	X			24 200		4								2	x	2	2
98	X			24 150	2									2	x	1	3
98			X	11 075		3								3	x	1	1
98			X	16 150		6								3	x	2	1
84	X			39 730		13,2								12	x	1,1	1
67		X		2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
59			X	8 050		2								2	x	1	1
59	X			40 450		18								9	x	2	1
54			X	14 100		4								4	x	1	1
Ádám utca ker.		X		22 456		8,25								5,5	x	1,5	1
50	X			3 292		0,48								0,6	x	0,8	1
48	X			5 025		1								1	x	1	1
48		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
45			X	13 613		4,5								3	x	1,5	1
46	X			8 050		2								2	x	1	1
44	X			6 084		1,35								1,4	x	1	1
41			X	10 019		2,75								2,5	x	1,1	1
41	X	X	X	27 225		4,5								3	x	1,5	2
Csontoa-Kossuth járda előtt			X	5 025		1								1	x	1	1
Kossuth ker.		X		3 292		0,48								0,8	x	0,6	1
Csatorna felett			X	4 420		0,8								1	x	0,8	1
37			X	6 430		1,2								2	x	0,6	1

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

CSONTOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /hátszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
37 kapu			X	3 815		0,6								1	x	0,6	1
33	X			5 025		1								1	x	1	1
31	X			8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
32	X			36 400		16								8	x	2	1
26	X			34 838		13,5								9	x	1,5	1
22	X			38 375		15								10	x	1,5	1
20	X			31 300		12								8	x	1,5	1
6	X			4 420	0,8									1	x	0,8	1
6		X		6 738	0,24									0,6	x	0,4	3
3		X		31 300		12								8	x	1,5	1
Vásártér előtt			X	18 980		7,2								4	x	1,8	1
Vásártér előtt			X	20 200		8								4	x	2	1
Összesen mennyiség					4,92	195,16	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				651 441													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

DOBÓ ISTVÁN utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret	Darab		
															m x m	db	
Csontos úti ker előtt			X	36 875					2,5					5	x	0,5	1
Összesen mennyiség					0	0	0	0	2,5	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				36 875													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

SZÉL ZUG utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Óvodával szemközt			X	9 410					0,6					1	x	0,6	1
Óvodával szemközt			X	13 515					0,9					1,5	x	0,6	1
Óvodával szemközt			X	17 620					1,2					2	x	0,6	1
Óvodával szemközt			X	79 195					5,7					9,5	x	0,6	1
Óvodával szemközt		X		11 052					0,72					1,2	x	0,6	1
Óvodával szemközt			X	17 620					1,2					2	x	0,6	1
Iskola oldalában			X	34 040					2,4					4	x	0,6	1
Iskola oldalában	X			13 075		1,5								1	x	1,5	2
Összesen mennyiség					0	1,5	0	0	12,72	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				195 527													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

KOSSUTH utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés				
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter m x m	Darab db			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m							
105			X	1 764					0,16						0,4	x	0,4	1
107			X	7 240		1,6									2	x	0,8	1
107	X			8 307		0,36									0,6	x	0,6	3
118	X			3 210		0,4									1	x	0,4	1
111B Mintabolt			X	13 613		4,5									3	x	1,5	1
111B Mintabolt			X	8 306	2,25	2,25									1,5	x	1,5	1
7. sz. élelmiszerbolt	X			5 620		0,8									2	x	0,4	1
117			X	20 688	7,5	7,5									5	x	1,5	1
Csontos utca után		X		24 900		4									10	x	0,4	1
Csontos utca után	X			9 025		0,25									0,5	x	0,5	4
Csontos utca után		X		36 450		18									6	x	3	1
Csontos utca után	X			38 988		19,5									6,5	x	3	1
Csontos utca után		X		2 769		0,36									0,6	x	0,6	1
Csontos utca után	X			5 538		0,36									0,6	x	0,6	2
Barna kapu előtt		X		8 307		0,36									0,6	x	0,6	3
Barna kapu előtt	X			22 120		4,8									8	x	0,6	1
Barna kapu előtt		X		2 769		0,36									0,6	x	0,6	1
121		X		24 160		6,4									8	x	0,8	1
121	X			5 538		0,36									0,6	x	0,6	2
Kötelesi utca		X		17 125		5									5	x	1	1
Kötelesi utca		X		11 660		2,4									4	x	0,6	1
136		X		36 300		4									2	x	2	3
138		X		16 614		0,36									0,6	x	0,6	6
142	X			17 150		6									4	x	1,5	1
Határ utcánál		X		5 538		0,36	0,36								0,6	x	0,6	2
Parkoló bejárata	X			17 165		6,6									3	x	2,2	1
Parkoló bejárata			X	4 420		0,8									1	x	0,8	1
7			X	7 630									1,2		1	x	0,6	2

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

KOSSUTH																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

KOSSUTH																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

HATÁR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Kossuth 146			X	8 306					2,25					1,5	x	1,5	1
2.a szám visszább	X			10 075		3								2	x	1,5	1
4			X	29 350		14								4	x	3,5	1
6	X		X	34 300									12	4	x	1,5	2
6	X		X	41 375									15	5	x	1,5	2
14			X	10 075		3								2	x	1,5	1
16			X	13 613		4,5								3	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0	24,5	0	0	2,25	0	0	0	27				
Összesen bekerülés nettó				147 094													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

GÁRDONYI GÉZA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret		Darab	
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
														m	x	m	db
25			X	18 550		6			6					5	x	1,2	1
25	X			15 613		4,5								4,5	x	1	1
Csontos u. ker. előtti járda	X	X	X	15 320		4,8								4	x	1,2	1
Csontos u. ker. utáni járda			X	65 490					5,4					3	x	1,8	1
Csontos u. ker. utáni járda	X	X		6 430		1,2								2	x	0,6	1
23			X	1 764	0,16	0,16								0,4	x	0,4	1
24	X			5 025									1	1	x	1	1
16A	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
13A		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
12		X		3 528	0,16									0,4	x	0,4	2
12	X			8 840		0,8								1	x	0,8	2
12		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Szabadság ker.		X		7 712	0,64									0,8	x	0,8	2
Szabadság ker.		X		5 538	0,36									0,6	x	0,6	2
10A				21 225	9	9								3	x	3	1
Összesen mennyiség					11,2	26,46	0	0	11,4	0	0	0	1				
Összesen bekerülés nettó				182 337													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

KÖTELESSI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
48	X			6 538		1,5			1,5					1	x	1,5	1
46	X			8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
44	X			6 538		1,5								1	x	1,5	1
42	X			5 123		0,9								1,5	x	0,6	1
39 kapu			X	10 075		3								2	x	1,5	1
37 kapu			X	6 276		1,44								1,2	x	1,2	1
19			X	13 080					0,8					2	x	0,4	1
15			X	9 410					0,6					1	x	0,6	1
Kötelelessi - Ádám ker.			X	17 620					1,2					2	x	0,6	1
7		X		3 856	0,64	0,64								0,8	x	0,8	1
Összesen mennyiség					0,64	11,23	0	0	4,1	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				86 821													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

TESSEDIK utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Darab			
														m	m2	m	x
Gázfigadótól visszább 80m			X	4 984		0,96			0,96					1,2	x	0,8	1
Gázfigadótól visszább 30m			X	4 420		0,8								1	x	0,8	1
45			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
41			X	5 538					0,72					0,6	x	0,6	2
41		X		8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
37		X		6 538		1,5								1,5	x	1	1
33A	X			8 650					2					2,5	x	0,8	1
8		X		15 424	2,56									0,8	x	0,8	4
8		X		8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
10			X	14 125		5								2	x	2,5	1
Diószegi ker.	X			7 712	1,28									0,8	x	0,8	2
Herman Ottó u. előtt			X	7 240		1,6								2	x	0,8	1
Herman Ottó u. előtt		X		20 150		6								2	x	1,5	2
Herman Ottó u. előtt			X	2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
Összesen mennyiség					4,44	20,36	0	0	3,68	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				116 408													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

DIÓSZEGI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret		Darab db	
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
Tessedik előtt	X			13 476	0,24									0,4	x	0,6	6
2			X	2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
2	X			5 123		0,9								1,5	x	0,6	1
4	X			34 040					2,4					4	x	0,6	1
1 kapu			X	19 220					1,2					3	x	0,4	1
8	X			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
7		X		5 292	0,16									0,4	x	0,4	3
16	X			2 508		0,3								0,6	x	0,5	1
28	X			2 728		0,32								0,8	x	0,4	1
Összesen mennyiség					0,8	1,52	0	0	3,6	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				86 396													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BÁNOMKERTI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		m	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	m	db	
100			X	7 599									1,95	1,5	x	1,3	1
Liget u. csatl.		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Szép Ernő csatl.	X			2 769									0,36	0,6	x	0,6	1
Szép Ernő csatl.		X		2 769									0,36	0,6	x	0,6	1
20		X		7 056		0,64								0,4	x	0,4	4
18		X		3 210		0,4								1	x	0,4	1
18	X			4 492	0,48									0,4	x	0,6	2
12	X			4 492	0,48									0,4	x	0,6	2
12		X		3 210	0,4									0,4	x	1	1
3. buszmegálló			X	35 440		9,6								12	x	0,8	1
Pávai Vajna előtt			X	26 700					2					2	x	1	1
2			X	3 210		0,4								1	x	0,4	1
Összesen mennyiség					1,36	11,04	0	0	2	0	0	0	4,92				
Összesen bekerülés nettó				109 253													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

SZÉP ERNŐ utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsza m, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	x		m
Vízműtelep		X		13 613	4,5									3	x	1,5	1
10	X			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
8	X			4 492	0,48									0,4	x	0,6	2
6	X			4 492	0,48									0,4	x	0,6	2
3			X	4 492	0,48									0,4	x	0,6	2
1			X	7 056	0,64									0,4	x	0,4	4
sarki sárga ház előtt	X			8 050		2								2	x	1	1
Összesen mennyiség					6,74	2	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				43 959													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KLAPKA GYÖRGY utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
														Méret m x m	Darab db		
Oláh Gábor sarok			X	17 620		1,2			1,2					2	x	0,6	1
Kisfaludi sarok		X		38 050		3			3					2	x	1,5	1
Plón Gyula sarok	X			8 650		2								2,5	x	0,8	1
Összesen mennyiség					0	6,2	0	0	4,2	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				64 320													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

VAK BOTTYÁN utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
5	X	X	X	21 225		9								3	x	3	1
5			X	27 763		10,5								7	x	1,5	1
1			X	31 300		12								8	x	1,5	1
1			X	71 575		23								23	x	1	1
1	X			23 175		7								7	x	1	1
1	X			21 780		7,2								6	x	1,2	1
Összesen mennyiség					0	68,7	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				196 818													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KISFALUDI																	
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LIGET																utca			
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés					
Út hiba helyének megnevezése /házszam, hely/	Út hiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret				Darab	
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret					
														m	x	m	db		
12	X			36 875					2,5					5	x	0,5	1		
Bánomkerti csatlakozása	X			20 525					1,5					1	x	1,5	1		
Bánomkerti csatlakozása			X	17 150		6								1,5	x	4	1		
Bánomkerti csatlakozása	X			13 613		4,5								3	x	1,5	1		
Bánomkerti csatlakozása		X		35 275		11								11	x	1	1		
Bánomkerti csatlakozása	X			2 246		0,24								0,4	x	0,6	1		
Bánomkerti-Eötvös között	X			8 306									2,25	1,5	x	1,5	1		
Bánomkerti-Eötvös között		X		4 984	0,96									1,2	x	0,8	1		
Bánomkerti-Eötvös között	X			6 676		1,44								1,8	x	0,8	1		
Eötvös utcánál		X		8 984	0,96									0,4	x	0,6	4		
Eötvös-Damjanich között		X		17 968	1,92									0,4	x	0,6	8		
Damjanich utcánál		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1		
Damjanich utcánál		X		8 306		2,25								1,5	x	1,5	1		
Damjanich utcánál	X			5 266		1,04								1,3	x	0,8	1		
Damjanich utcánál		X		27 225		9								3	x	1,5	2		
Damjanich utcánál		X		15 700		4								5	x	0,8	1		
Thököly utcánál		X		23 320		1,2								1,5	x	0,8	4		
Thököly utcánál	X			6 420		0,4								1	x	0,4	2		
Gábor Áron utcánál			X	3 856	0,64									0,8	x	0,8	1		
Gábor Áron utcánál		X		8 306	2,25	2,25								1,5	x	1,5	1		
Gábor Áron utcánál		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1		
Gábor Áron utcánál		X		19 263									6,5	5	x	1,3	1		
18	X			14 125									5	2	x	2,5	1		
20	X			5 025	1									1	x	1	1		
20		X		5 292	0,48									0,4	x	0,4	3		
Diófa-Bródy között		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1		
Diófa-Bródy között		X		3 292	0,48									0,6	x	0,8	1		
Bródy S. után		X		16 614	2,16									0,6	x	0,6	6		

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

[illegible]

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

DIÓFA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	x		m
Liget utcánál		X		17 150		6								4	x	1,5	1
69		X		4 984		0,96								0,8	x	1,2	1
69	X			3 815		0,6								1	x	0,6	1
65		X		8 820	0,8									0,4	x	0,4	5
61		X		3 292	0,48									0,6	x	0,8	1
61			X	5 830		1,2								1,5	x	0,8	1
58	X			2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
53		X		4 984		0,96			0,96					1,2	x	0,8	1
51 kiskapu			X	4 420		0,8				0,8				1	x	0,8	1
44		X		5 292	0,16									0,4	x	0,4	3
40		X		6 738	0,24									0,4	x	0,6	3
10 kapu		X		6 538		1,5								1	x	1,5	1
10		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
8		X		6 538		1,5								1	x	1,5	1
10		X		3 528	0,16									0,4	x	0,4	2
Radnóti ker.		X		2 769									0,36	0,6	x	0,6	1
Radnóti ker.		X		18 638									5,5	5,5	x	1	1
Összesen mennyiség					2,24	13,52	0	0	0,96	0,8	0	0	5,86				
Összesen bekerülés nettó				107 345													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

DAMJANICH utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
(zug)Thököly utca felől		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
(zug)Damjanich utca felől		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Liget utcai ker.		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
110			X	8 307	1,08									0,6	x	0,6	3
106			X	4 600		0,78								0,6	x	1,3	1
61			X	3 210	0,4									0,4	x	1	1
55			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
55			X	6 538	1,5									1	x	1,5	1
88	X			12 306		2,25								4,5	x	0,5	1
45			X	10 075	3	3								1,5	x	2	1
43		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
39	X			11 445		1,8								0,6	x	1	3
39			X	3 815		0,6								0,6	x	1	1
37			X	6 538		1,5								1	x	1,5	1
37			X	11 230		1,2								0,4	x	0,6	5
76	X			3 528		0,32								0,4	x	0,4	2
27	X			2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
25	X			10 584	0,96									0,4	x	0,4	6
23A		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
21		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
21A			X	8 820	0,8									0,4	x	0,4	5
Tóth Árpád ker.		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Frank vendégház	X			14 306	2,25									1,5	x	0,5	3
Pávai Vajna előtt		X		19 383	2,52									0,6	x	0,6	7
Harmony előtt	X			10 075		3								1,5	x	2	1
56	X			13 075		3								1,5	x	1	2
Szt.Erzsébet előtt			X	32 375		15								6	x	2,5	1
Szt.Erzsébet előtt		X		24 919		6,75								1,5	x	1,5	3

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

DAMJANICH utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	x	m	db
36		X		22 152	2,88									0,6	x	0,6	8
34	X			9 368		2,7								1,5	x	1,8	1
34			X	18 550									6	1,2	x	5	1
34		X		4 492	0,48									0,4	x	0,6	2
28			X	6 738	0,72									0,4	x	0,6	3
28			X	25 830					1,8					3	x	0,6	1
22A	X			12 100									4	2	x	2	1
18	X			7 245		1,8								1,5	x	1,2	1
18			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
16	X			6 538		1,5								1,5	x	1	1
Gábor Áron előtt			X	6 430		1,2								2	x	0,6	1
Összesen mennyiség					17,87	46,4	0	0	1,8	0	0	0	21,25				
Összesen bekerülés nettó				387 413													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

MÁTYÁS KIRÁLY utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Gábor Áron felől		X		8 184	0,96									0,8	x	0,4	3
Galéria ajándék bolt		X		14 120		4,8								3	x	1,6	1
Mátyás Király gyógyszálló		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Alolló Hotel szemközt		X		11 844									3,75	2,5	x	1,5	1
Silver Hotel		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Silver Hotel		X		16 406									6,25	2,5	x	2,5	1
Hotel Bungalow		X		10 075									3	1,5	x	2	1
Összesen mennyiség					0,96	4,8	0	0	0	0	0	0	17,5				
Összesen bekerülés nettó				77 242													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

PÁVAI VAJNA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
Coop előtt	X			28 575					7					10	x	0,7	1
Coop rakodóter. Előtt	X			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
3			X	29 288	2,25				4,5					1,5	x	1,5	2
5			X	13 260	2,4									1	x	0,8	3
7			X	3 856		0,64								0,8	x	0,8	1
Damjanich utca ker.	X			6 276									1,44	1,2	x	1,2	1
Damjanich utca ker.			X	6 276									1,44	1,2	x	1,2	1
11		X		10 075									3	1,5	x	2	1
13	X			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
13	X			4 420		0,8								1	x	0,8	1
15		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Gábor Áron u.		X		3 528		0,32								0,4	x	0,4	2
Gábor Áron u. után		X		17 024		2,56								0,4	x	3,2	2
Akácfa utca		X		10 681		1,64								0,4	x	4,1	1
53		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
53		X		6 825		1								2,5	x	0,4	1
Összesen mennyiség					5,33	6,96	0	0	11,5	0	0	0	8,13				
Összesen bekerülés nettó				154 687													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

AKÁCFA															
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

MADÁCH utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	x		m
Bródy ker.		X		4 338		0,72								1,2	x	0,6	1
Bródy 31. előtt	X			9 876	1,44									0,8	x	0,6	3
Bródy 31. előtt	X			6 676	1,44									1,8	x	0,8	1
8			X	20 520	4,8									1	x	1,6	3
6			X	19 280	3,2									0,8	x	0,8	5
4			X	31 240					2,4					2	x	1,2	1
Transzformátor előtt		X		29 628	4,32									0,6	x	0,8	9
Gábor Áron utca előtt	X			42 590		15,6								12	x	1,3	1
Gábor Áron utca előtt	X			9 670		2,8								2	x	1,4	1
Összesen mennyiség					15,2	19,12	0	0	2,4	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				173 818													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TÓTH ÁRPÁD utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Gábor Áron felől			X	6 599		1,56								1,3	x	1,2	1
16			X	15 424		2,56								0,8	x	0,8	4
14		X		11 290									3,6	2	x	1,8	1
Damjanich előtt	X			5 025									1	1	x	1	1
Damjanich előtt			X	3 513		0,5								1	x	0,5	1
Damjanich után		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Damjanich után		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
6		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Bánomkerti út előtt			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Bánomkerti út előtt			X	7 712	0,64									0,8	x	0,8	2
Bánomkerti út előtt			X	6 538	1,5									1	x	1,5	1
Összesen mennyiség					2,82	4,62	0	0	0	0	0	0	6,85				
Összesen bekerülés nettó				70 703													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BRÓDY SÁNDOR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Liget utca felől	X			50 400		16								16	x	1	1
117	X			4 492	0,24									0,4	x	0,6	2
117	X			8 840	0,8									1	x	0,8	2
115	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
113	X			15 424	2,56									0,8	x	0,8	4
109	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
95	X			7 712	1,28									0,8	x	0,8	2
93			X	5 630	1,2									1	x	1,2	1
91			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
81	X			12 860	2,4									0,6	x	2	2
Összesen mennyiség					10,12	16	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				115 839													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

GÁBOR ÁRON utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
105	X			16 406								6,25	2,5	x	2,5	1	
Pávai Vajna után		X		64 600	24								3	x	2	4	
Pávai Vajna után		X		9 876	1,44								0,6	x	0,8	3	
Pávai Vajna után			X	5 538	0,72								0,6	x	0,6	2	
Damjanich utca		X		4 492	0,48								0,4	x	0,6	2	
Aqua Sol előtt	X			5 292	0,48								0,4	x	0,4	3	
Aqua Sol előtt	X			21 780		7,2						7,2	6	x	1,2	1	
Aqua Sol előtt	X			13 597		4,68							1,8	x	2,6	1	
Aqua Sol előtt		X		13 597		4,68							1,8	x	2,6	1	
Aqua Sol előtt	X			7 630		1,2							1	x	0,6	2	
Aqua Sol előtt			X	7 630		1,2							1	x	0,6	2	
Aqua Sol előtt		X		7 630		1,2							1	x	0,6	2	
Mátyás Király utca ker.		X		16 613								2,25	1,5	x	1,5	2	
Mátyás Király utca ker.		X		12 348	1,12								0,4	x	0,4	7	
Főút előtt				6 584	0,96								0,6	x	0,8	2	
Főút előtt				8 306								2,25	1,5	x	1,5	1	
Összesen mennyiség					29,2	20,16	0	0	0	0	0	0	17,95				
Összesen bekerülés nettó				221 919													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SPORT utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méret	Darab		
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Kemping utca		X		2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
Fitness park előtt			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
8	X			15 320		4,8								4	x	1,2	1
8	X			9 563		2,5								2,5	x	1	1
Összesen mennyiség					0,4	7,3	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				28 893													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KEMPING utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret		Darab	
															m	x	m
Panoráma Apartman		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
16d		X		5 384	0,96									0,6	x	1,6	1
Kemping előtt	X			29 115			12,6							2,1	x	6	1
Kemping kerítés előtt		X		15 424	2,56									0,8	x	0,8	4
Összesen mennyiség					3,88	0	12,6	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				52 692													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

ATTILA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret		Darab	
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Attila-Wesselényi ker			X	5 600								7		7	x	1	1
Összesen mennyiség					0	0	0	0	0	0	0	7	0				
Összesen bekerülés nettó				5 600													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KÖNYÖK																	utca			
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés						
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab					
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m									
																m	x	m	db	
1		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1			
15		X		3 200								4		4	x	1	1			
Attila utca fele		X		22 400								28		4	x	1	7			
Attila ker.		X		11 865		2,6								1	x	1,3	2			
Attila ker.			X	34 124										1,2	x	2,2	1			
Összesen mennyiség					0,36	2,6	0	0	0	0	0	32	0							
Összesen bekerülés nettó				74 358																

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

ARANY JÁNOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Darab			
														m	x	m	db
Zug		X		6 584	0,96									0,6	x	0,8	2
Zug ker.		X		5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
1			X	58 144									2,25	1,5	x	1,5	7
1		X		4 492	0,48									0,6	x	0,4	2
16	X			49 600	4									2,5	x	1,6	1
18		X		19 200								24		8	x	1	3
7		X		2 728	0,32									0,8	x	0,4	1
7			X	9 752		2,88								1,6	x	1,8	1
22	X			8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
26	X			7 568	1,92									1,2	x	1,6	1
26	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
30	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
30		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
30		X		5 600								7		7	x	1	1
32			X	6 840		1,6								1,6	x	1	1
32-34 telekhatár		X		7 568		1,92								1,6	x	1,2	1
36	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
36	X			2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
25		X		5 025	1									1	x	1	1
25	X			6 400								8		8	x	1	1
35	X			8 660		2,4								1,6	x	1,5	1
39			X	2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
Étterem		X		2 246	0,24							40		0,6	x	0,4	1
Wesselényi ker.		X		32 000										8	x	1	5
Wesselényi ker.		X		11 230	1,2									0,4	x	0,6	5
Erste bank előtt		X		8 307	1,08									0,6	x	0,6	3
Fő út előtt		X		5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
Összesen mennyiség					14,2	8,8	0	0	0	0	0	79	6,75				
Összesen bekerülés nettó				292 431													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

DEÁK FERENC utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Rubin Villa			X	93 760		38,4								12	x	1,6	2
Fecske zug			X	3 292									0,48	0,6	x	0,8	1
Fecske zug			X	3 815									0,6	1	x	0,6	1
Fecske zug			X	6 430									1,2	2	x	0,6	1
Összesen mennyiség					0	38,4	0	0	0	0	0	0	2,28				
Összesen bekerülés nettó				107 297													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TOMPA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
8A		X		4 800	6							6		6	x	1	1
10		X		9 600								12		6	x	1	2
16		X		4 800								6		6	x	1	1
18A		X		14 400		18						18		6	x	1	3
19		X		4 800								6		6	x	1	1
Összesen mennyiség					6	18	0	0	0	0	0	48	0				
Összesen bekerülés nettó				38 400													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

KELETI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Darab			
														m	x	m	db
Árpád utcától		X		26 300	12									4	x	3	1
zug előtt			X	34 838										9	x	1,5	1
zug előtt			X	10 050		2						2		1	x	1	2
56		X		2 769										0,6	x	0,6	1
56		X		94 800		8								4	x	2	1
49			X	20 688		7,5								5	x	1,5	1
Kossuth utca után			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
kávébarna ház előtt		X		5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
Törő zug után		X		11 200								14		7	x	1	2
Kádár zug után		X		50 400								63		7	x	1	9
Déli sor előtt		X		16 614	2,16									0,6	x	0,6	6
Déli sor előtt			X	4 420	0,8									1	x	0,8	1
Összesen mennyiség					16,04	17,5	0	0	0	0	0	79	0				
Összesen bekerülés nettó				280 385													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

PETŐFI SÁNDOR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
Déli sor előtt			X	18 550	6									5	x	1,2	1
Déli sor előtt		X		2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
11	X			23 250		10								4	x	2,5	1
15	X			20 150		6								2	x	1,5	2
Összesen mennyiség					6,24	16	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				64 196													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KÁDÁR																
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TISZAZUG utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
utolsó akna	X			8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
5	X			6 430		1,2						1,2		2	x	0,6	1
Összesen mennyiség					0	3,45	0	0	0	0	0	1,2	0				
Összesen bekerülés nettó				14 736													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TURI utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés				
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret				
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			m		x m		db
Tivizig kapu	X	X	X	20 150	6									6	x	1	1	
37. sz. - Keleti u közt.		X		28 800								36		6	x	1	6	
55		X		4 800								6		6	x	1	1	
Sóvágó utcánál		X		4 800		6						6		6	x	1	1	
25		X		4 800								6		6	x	1	1	
Cél ábc		X		4 800	6							6		6	x	1	1	
Összesen mennyiség					12	6	0	0	0	0	0	60	0					
Összesen bekerülés nettó				68 150														

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

WEKERLE utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés				
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba									
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.							
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	m	m	m	m
Szováti út előtt			X	8 353		2,1									1	x	2,1	1
3			X	2 769	0,36										0,6	x	0,6	1
2	X			2 246	0,24										0,6	x	0,4	1
14	X			4 492	0,48										0,4	x	0,6	2
16	X			3 292	0,48										0,6	x	0,8	1
Összesen mennyiség					1,56	2,1	0	0	0	0	0	0	0					
Összesen bekerülés nettó				21 152														

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

GALGÓCZ SOR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsza m, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
														m	m2	m	m
Ív külső	X			11 445		1,8								1	x	0,6	3
Ív belső			X	50 400		16								16	x	1	1
Ív végében		X		11 568	1,92									0,8	x	0,8	3
26	X			9 876	1,44									0,6	x	0,8	3
19		X		3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
17 ívbelső	X			36 175		7								14	x	0,5	1
két zug között	X			5 538	0,72	0,72								0,6	x	0,6	2
két zug között			X	11 260	2,4	2,4								1	x	1,2	2
két zug között			X	30 225	9	9								1,5	x	2	3
10	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
7			X	1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Szováti útnál		X		5 630	1,2									1	x	1,2	1
Szováti útnál		X		8 650	2									2,5	x	0,8	1
Szováti útnál	X			4 492	0,24									0,4	x	0,6	2
Összesen mennyiség					19,92	36,92	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				193 084													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

RÁCZ FARKAS utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés				
Úthiba helyének megnevezése /hátszám, hely/		Úthiba helyzete (oldal)				Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret		Darab		
						Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m							
Papp István ker után			X		28 300		12								6	x	2	1
Összesen mennyiség						0	12	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó					28 300													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

MAKKOS FERENC utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házzszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Tokay ker.	X			6 538		1,5								1,5	x	1	1
Tokay ker.		X		8 050		2								2	x	1	1
Tokay ker.			X	3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
37			X	4 420	0,8									0,8	x	1	1
13		X		4 492	0,48									0,4	x	0,6	2
9		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Rácz Farkas u. felé		X		3 292	0,48									0,6	x	0,8	1
Összesen mennyiség					2,76	3,5	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				33 417													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

PAPP ISTVÁN utca																			
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés					
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab				
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m					m	x	m	db
Új utca keresztezésében		X		6 538		1,5								1	x	1,5	1		
Összesen mennyiség					0	1,5	0	0	0	0	0	0	0						
Összesen bekerülés nettó				6 538															

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KISS PÁL utca																
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2 Hálós repedés Repedt kopó réteg m2 Kagylós törés bomlik m2 m2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés Méret Darab m x m db		
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)								Burkolat szél hiba							
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m								
Rácz Farkas u. ker.				8 306								2,25	1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0	0	0	0	0	0	0	0	2,25			
Összesen bekerülés nettó				8 306												

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KISS PÁL utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret		Darab	
															m	x	m
Rácz Farkas u. ker.				8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0	0	0	0	0	0	0	0	2,25				
Összesen bekerülés nettó				8 306													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BEŐDY MÁTYÁS utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2 Hálós repedés Repedt kopó réteg m2 Kagylós törés bomlik m2 m2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés Méret Darab m x m db				
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)								Burkolat szél hiba									
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m										
12			X	38 050			3								2	x	1,5	1
12			X	103 480			8,8								4	x	2,2	1
12-10 telekhatár	X			9 368	2,7										1,5	x	1,8	1
12-10 telekhatár			X	8 306									2,25		1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					2,7	0	11,8	0	0	0	0	0	2,25					
Összesen bekerülés nettó				159 204														

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

IPARTELEP																		utca			
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2 Hálós repedés			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés							
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)								Burkolat szél hiba												
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m										
														m	m2	m	m	x	m	db	
Galgócz sor előtt		X		13 613	4,5									3	x	1,5	1				
Galgócz sor előtt 25m		X		3 856	0,64									0,8	x	0,8	1				
Galgócz sor előtt 48m		X		8 306	2,25									1,5	x	1,5	1				
Médy István ker. előtt			X	283 750			25							10	x	2,5	1				
Médy István ker. előtt			X	42 720			3,2							4	x	0,8	1				
Összesen mennyiség					7,39	0	28,2	0	0	0	0	0	0								
Összesen bekerülés nettó				352 245																	

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TOKAY utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2 Hálós repedés Repedt kopó réteg m2 Kagylós törés bomlik m2 m2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés Méret Darab m x m db			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)								Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan						Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
80			X	31 300		12								8	x	1,5	1
80		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
74		X		11 076	1,44									0,6	x	0,6	4
Makkos Ferenc u.	X			16 613		4,5								1,5	x	1,5	2
Hathy János előtt		X		3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
Hathy János után			X	145 520	11,2				11,2					14	x	0,8	1
Fatelep kapu szemben			X	83 840	6,4				6,4					8	x	0,8	1
Tirefon előtt			X	4 984		0,96								1,2	x	0,8	1
Libahát u. ker.	X			3 856									0,64	0,8	x	0,8	1
Prodest üzlet előtt	X			108 150					9					6	x	1,5	1
Összesen mennyiség					19,88	17,46	0	0	26,6	0	0	0	0,64				
Összesen bekerülés nettó				411 400													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

[illegible]

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

FÖLDVÁR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
5		X		4 800								6		6	x	1	1
14		X		24 735			5,4							9	x	0,6	1
18		X		22 120			4,8							8	x	0,6	1
32		X		22 595			7,8							6	x	1,3	1
44		X		9 600								12		6	x	1	2
Összesen mennyiség					0	18	0	0	0	0	0	18	0				
Összesen bekerülés nettó				83 850													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

TÖRÖK utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
1		X		4 800		6						6		6	x	1	1
Kossuth utcai járda vonala			X	8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0	8,25	0	0	0	0	0	6	0				
Összesen bekerülés nettó				13 106													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

HALASI F. PÉTER utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Bethlen ker.		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
SPAR előtt		X		5 266	1,04									1,3	x	0,8	1
SPAR előtt		X		2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
SPAR előtt		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
SPAR előtt		X		3 815	0,6									1	x	0,6	1
SPAR előtt		X		6 538		1,5								1,5	x	1	1
Hadházi elektronika		X		2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
6.		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Szuperinfo		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Isonzó u. tűzcsap		X		3 856									0,64	0,8	x	0,8	1
Összesen mennyiség					2,8	1,5	0	0	0	0	0	0	2,89				
Összesen bekerülés nettó				38 570													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KERESZT utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méret	Darab		
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
3. sz. villanyoszlopnál	X		X	11 052			0,72							1,2	x	0,6	1
11. szám			X	32 440			2,4							3	x	0,8	1
11.szám	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
Összesen mennyiség					0,64	0	3,12	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				47 348													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

MAJOR SZERVÍZÚT utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
20	X	X	X	44 920		4,8						4,8		0,4	x	0,6	20
10		X		6 599		1,56								1,2	x	1,3	1
6		X		3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
Összesen mennyiség					0,64	6,36	0	0	0	0	0	4,8	0				
Összesen bekerülés nettó				55 375													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KÖLCSEY utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/ Úthiba helyzete (oldal) Pá- ros Ten- gely Párat- lan						Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
						Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret	Darab		
7.-9. sz között				8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0	0	0	0	0	0	0	0	2,25				
Összesen bekerülés nettó				8 306													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

LOVAS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt	Kagylós	Alapcsere	Burkolat szél	Ívjavítás	Szegély jav.						
						kopó réteg	törés bomlik		letörés							m	
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
15.szám			X	10 060		2,4								3	x	0,8	1
4A	X			1 764	0,16									0,4		0,4	1
Összesen mennyiség					0,16	2,4	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				11 824													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

MIKES utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés				
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba									
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.							
						m2	m2	m2	m2	m2	m							
Anita panzió		X		2 769	0,36										0,6	x	0,6	1
37.szám	X			8 306		2,25									1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0,36	2,25	0	0	0	0	0	0	0					
Összesen bekerülés nettó				11 075														

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

HUBA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
10		X		3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
Böszörményi ker.		X		11 230	1,2									0,4	x	0,6	5
Anita panzió		X		23 044	3,36									0,8	x	0,6	7
7		X		15 722	1,68									0,6	x	0,4	7
5		X		15 722	1,68									0,6	x	0,4	7
5		x		15 075	3									1	x	1	3
3		X		11 568	1,92									0,8	x	0,8	3
3		X		8 306	2,25									1,5	x	1,5	1
3		x		3 528	0,32									0,4	x	0,4	2
3		X		6 738	0,72									0,4	x	0,6	3
Összesen mennyiség					16,61	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				114 225													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

CSABA															
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

ÁLMOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
28.szám		X		5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
28.szám				3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
Összesen mennyiség					1,2	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				8 830													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

ÚJVÁROSI																
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

HAJNAL utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			m		Darab	
														x	m	x	db
35A		X		5 630		1,2								1	x	1,2	1
22	X			3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
18	X			4 420	0,8									0,8	x	1	1
Összesen mennyiség					1,44	1,2	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				13 906													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

RIGÓ ZUG utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés				
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba									
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret m x m	Darab db			
4		X		4 984		0,96									0,8	x	1,2	1
Összesen mennyiség					0	0,96	0	0	0	0	0	0	0					
Összesen bekerülés nettó				4 984														

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

FEHÉR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
																m	x
Koppos utca ker.	X			5 456	0,64									0,4	x	0,8	2
22A		X		5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
27		X		2 246	0,24									0,6	x	0,4	1
29		X		5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
28		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
36		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Összesen mennyiség					3,04	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				24 316													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

PACSÍRTA																
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SURÁNYI JÁNOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
22	X			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Bihari ker.		X		8 307	1,08									0,6	x	0,6	3
Bihari ker.		X		11 568	1,92									0,8	x	0,8	3
Mathiász J. ker.		X		2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
Összesen mennyiség					3,4	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				23 885													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

MALOM SOR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
Ady-Malom sor		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Ady-Malom sor		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
1			X	3 513		0,5								1	x	0,5	1
7A			X	26 700			2							2	x	1	1
7A			X	38 050			3							2	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0,52	0,5	5	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				72 796													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

HARSÁNYI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
															m	x	m
Korpos u. ker.		X		6 538		1,5								1,5	x	1	1
Összesen mennyiség					0	1,5	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				6 538													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KORPOS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Darab			
														m	x	m	db
Fehér u. ker.			X	3 528	0,32									0,4	x	0,4	2
Fehér u. ker.			X	5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
3b		X	X	7 712	1,28									0,8	x	0,8	2
Harsányi ker.		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
8	X			13 936		0,96								0,8	x	1,2	1
Összesen mennyiség					2,68	0,96	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				33 483													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

TÁNCICS																	
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

CSANÁDI TÉr utca																		
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés				
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba									
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret m x m	Darab db			
téren körbe		X		16 460	2,4				2,4						0,6	x	0,8	5
Összesen mennyiség					2,4	0	0	0	2,4	0	0	0	0					
Összesen bekerülés nettó				16 460														

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BALASSA																
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

FOGTHÜY utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házzám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m x m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
Kálvin tér ker.		X		7 056	0,64				0,64					0,4	x	0,4	4
Kálvin tér ker.		X		3 292	0,48									0,6	x	0,8	1
Kálvin tér ker.		X		6 538	1,5									1	x	1,5	1
ívben		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
8	X			6 584	0,96									0,8	x	0,6	2
18	X			16 613	4,5									1,5	x	1,5	2
Kenézy utca előtt	X			3 292	0,48									0,6	x	0,8	1
Kenézy utca előtt	X			8 050		2								2	x	1	1
Összesen mennyiség					8,72	2	0	0	0,64	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				53 188													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

VADAS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret	Darab		
															m	x	m
47.szám			X	8 306		2,25								1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0	2,25	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				8 306													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

VÉNKERT SOR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Parkoló előtt		X		13 168		1,92								0,8	x	0,6	4
30		X		1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
Sólyom utca előtti ívben	X			17 620	1,2									2	x	0,6	1
Összesen mennyiség					1,36	1,92	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				32 552													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BIHARI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
Temető előtt		X		5 123		0,9								1,5	x	0,6	1
1b		X		7 056	0,64									0,4	x	0,4	4
1	X			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Összesen mennyiség					1	0,9	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				14 948													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SÓLYOM																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

[illegible]

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SEMMELWEIS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házzszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		db	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Csepüs sor			X	5 025									1	1	x	1	1
76	X			3 528	0,32									0,4	x	0,4	2
73			X	5 538		0,72								0,6	x	0,6	2
Összesen mennyiség					0,32	0,72	0	0	0	0	0	0	1				
Összesen bekerülés nettó				14 091													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KOCH RÓBERT utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Erzsébet u. ker.		X		2 769		0,36								0,6	x	0,6	1
1		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
11		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
zug		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Összesen mennyiség					1,08	0,36	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				11 076													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

PUSKIN																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

HUNYADI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
1		X		5 123		0,9								1,5	x	0,6	1
23		X		5 630	1,2									1	x	1,2	1
Összesen mennyiség					1,2	0,9	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				10 753													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

NÁDAS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			m		Darab	
														x	m	x	db
Hunyadi ker		X		6 276	1,44									1,2	x	1,2	1
2	X			6 430	1,2									2	x	0,6	1
2	X			2 246	0,24									0,4	x	0,6	1
Híd előtt		X		3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
14	X			6 276	1,44									1,2	x	1,2	1
Összesen mennyiség					4,96	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				25 084													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

FERTŐ utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
94	x			1 764	0,16									0,4	x	0,4	1
54	x			10 075		3								2	x	1,5	1
41			x	7 738		1,5								2,5	x	0,6	1
34	x			2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
26	x			3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
10	x			5 620	0,8									2	x	0,4	1
7	x			2 728	0,32									0,8	x	0,4	1
Összesen mennyiség					2,12	4,5	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó					33 986												

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

NYUGATI SOR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
főúttól 20 méterre		X		7 712		1,28								0,8	x	0,8	2
főúttól 20 méterre		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
2		X		11 075	3									3	x	1	1
5		X		10 050	2									1	x	1	2
18			X	4 420	0,8									1	x	0,8	1
48		X		116 500			10							4	x	2,5	1
48	X			3 815	0,6									1	x	0,6	1
68	X			3 856	0,64	0,64								0,8	x	0,8	1
74	X			4 984	0,96	0,96								1,2	x	0,8	1
76	X			6 538	1,5									1,5	x	1	1
126 ívben		X		16 613	2,25									1,5	x	1,5	2
Összesen mennyiség					12,11	2,88	10	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				188 331													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

ZRÍNYI MIKLÓS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			Méter		Darab	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	x	m	db
Bolt parkolója	X			3 856		0,64								0,8	x	0,8	1
Dózsa György ker.	X		X	5 025	1									1	x	1	1
Dózsa György ker.			X	8 050	2									2	x	1	1
Dózsa György ker.			X	11 075	3									3	x	1	1
Dózsa György ker.			X	17 150	6									1,5	x	4	1
Összesen mennyiség					12	0,64	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				45 156													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

VASVÁRI PÁL utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méret	Darab		
															m x m	db	
10.szám	X			3 210	0,4									1	x	0,4	1
Összesen mennyiség					0,4	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				3 210													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BÁRÁNY utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Méter		Darab	
														m	x		m
6	X			8 050	2	2								2	x	1	1
Főút előtti presszó	X			6 538		1,5								1	x	1,5	1
csatlakozás előtt		X		12 100		4								2	x	2	1
csatlakozás előtt		X		8 050		2								2	x	1	1
csatlakozás előtt				7 738		1,5								2,5	x	0,6	1
Összesen mennyiség					2	11	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				42 475													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

BORDÁNGÁT utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret Darab			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.			m		x	
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	m	db	
Fertő utcánál	X	X	X	28 200		8								4	x	1	2
Zrínyi után		X		4 984	0,96									0,8	x	1,2	1
21		X		3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
Hamvas utca utáni ker.		X		7 056	0,64									0,4	x	0,4	4
9		X		19 383	2,52									0,6		0,6	7
7		X		8 820	0,8									0,4	x	0,4	5
3		X		7 056	0,64									0,4	x	0,4	4
Összesen mennyiség					6,2	8	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				79 355													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

DOBERDÓ ZUG utca																			
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés					
Úthiba helyének megnevezése /hátszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab				
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m					m	x	m	db
1/1			X	5 538	0,72									0,6	x	0,6	2		
Összesen mennyiség					0,72	0	0	0	0	0	0	0	0						
Összesen bekerülés nettó				5 538															

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

HAMVAS utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
Bondorgát-Olajmalom		X		17 640	1,6									0,4	x	0,4	10
Főútnál		X		3 856	0,64									0,8	x	0,8	1
Összesen mennyiség					2,24	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				21 496													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SARLÓ utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2 Hálós repedés Repedt kopó réteg m2Kagylós törés bomlik m2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés Méret Darab			
Úthiba helyének megnevezése /házzszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)								Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m									
									m x m	db							
Rendelő előtt		X		3 210	0,4									1	x	0,4	1
44		X		8 306	2,25									1,5	x	1,5	1
főút előtt		X		2 246									0,24	0,6	x	0,4	1
Összesen mennyiség					2,65	0	0	0	0	0	0	0	0,24				
Összesen bekerülés nettó				13 762													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SZÍK utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
							m2	m2	m2	m2	m2			m			
Ék utca		X		8 306									2,25	1,5	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0	0	0	0	0	0	0	0	2,25				
Összesen bekerülés nettó				8 306													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

ÉK																
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

SZÍVÓS																	
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

ERDŐS ZUG utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /hátszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret	Darab		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
2A	X			5 025	1									1	x	1	1
Összesen mennyiség					1	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				5 025													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BAJCSY-ZSILINSZK\ utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méter			
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m			Darab			
														m	x	m	db
76	X			31 300		12								8	x	1,5	1
78	X			49 740		21,6								12	x	1,8	1
Bajcsy kereskedőház			X	31 300		12								8	x	1,5	1
107	X			4 430	0,81									0,9	x	0,9	1
Összesen mennyiség					0,81	45,6	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				116 770													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BÁNYÁSZ utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Repedés javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m			m	m2	m	x
35			X	8 307	1,08									0,6	x	0,6	3
33			X	11 568	1,92									0,8	x	0,8	3
31			X	5 538	0,72									0,6	x	0,6	2
21			X	5 123	0,9									1,5	x	0,6	1
7			X	3 856									0,64	0,8	x	0,8	1
1			X	4 415	0,6									1,5	x	0,4	1
Összesen mennyiség					5,22	0	0	0	0	0	0	0	0,64				
Összesen bekerülés nettó				38 807													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

KÍGYÓ utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
						m2	m2	m2	m2	m2	m						
31		X		17 165								6,6	3	x	2,2	1	
52	X			3 856	0,64								0,8	x	0,8	1	
Összesen mennyiség					0,64	0	0	0	0	0	0	6,6					
Összesen bekerülés nettó				21 021													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

CSIHA utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
Bocskai ker.	X			46 813			7,5							2,5	x	1,5	2
1			X	6 584	0,96									0,6	x	0,8	2
Rákóczi előtt	X			13 613		4,5								3	x	1,5	1
Összesen mennyiség					0,96	4,5	7,5	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				67 009													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

PARTI																
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

BERCSÉNYI utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
														Méret m x m	Darab db		
7			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
zug			X	15 424	2,56									0,8	x	0,8	4
3			X	3 292	0,48									0,8	x	0,6	1
1			X	5 025	1									1	x	1	1
Összesen mennyiség					4,4	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				26 510													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

JÓKAI SOR utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret		Darab	
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg	Kagylós törés bomlik	Alapcsere	Burkolat szél letörés	Ívjavítás	Szegély jav.						
							m2	m2	m2	m2	m2			m			m
Bercsényi utcánál		X		26 300		12								4	x	3	1
Összesen mennyiség					0	12	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen bekerülés nettó				26 300													

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérése
Felmérési adatlap

LUTHER utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házsám, hely/	Úthiba helyzete (oldal)					Hálós repedés			Burkolat szél hiba					Méret m x m	Darab db		
	Pá- ros	Ten- gely	Párat- lan			Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
Hőgyes csatl.		X		19 280	3,2									0,8	x	0,8	5
Hőgyes csatl.		X		20 200	8									2	x	4	1
45		X		2 728	0,32									0,8	x	0,4	1
45		X		10 440	1,6									4	x	0,4	1
39			X	16 150		6								3	x	2	1
41		X		16 150		6								3	x	2	1
35		X		11 568	1,92									0,8	x	0,8	3
31		X		8 307	1,08									0,6	x	0,6	3
29			X	8 307	1,08									0,6	x	0,6	3
27		X		27 350		6								10	x	0,6	1
25			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
25			X	11 660		2,4								4	x	0,6	1
14			X	8 050		2								2	x	1	1
14		X		32 400		16								4	x	4	1
16		X		67 000		24								20	x	1,2	1
12			X	28 300		12								6	x	2	1
12		X		5 538	0,36									0,6	x	0,6	2
10		X		6 538	1,5									1	x	1,5	1
10		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
3			X	2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
3		X		8 050	2									2	x	1	1
3	X			15 320		4,8								4	x	1,2	1
Bányász utcánál		X		8 050	2									2	x	1	1
Gyógyszertár előtt		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Gyalogos átkelőhely előtt- tűzcsap			X	8 306	2,25									1,5	x	1,5	1
Gyalogos átkelőhelyben		X		2 769	0,36									0,6	x	0,6	1
Összesen mennyiség					27,11	79,2	0	0	0	0	0	0	0				

Hajdúszoboszló város belterületi útjain kátyúk, burkolathibák felmérse
Felmérési adatlap

LUTHER utca																	
Javítás sorrendisége				K ö l t s é g Ft	1 Ütő- kátyú m2	2			3			4 Reped és javítás m	5 Közműhiba m2	Megjegyzés			
Úthiba helyének megnevezése /házszám, hely/		Úthiba helyzete (oldal)				Hálós repedés			Burkolat szél hiba								
						Repedt kopó réteg m2	Kagylós törés bomlik m2	Alapcsere m2	Burkolat szél letörés m2	Ívjavítás m2	Szegély jav. m						
		Pá- ros	Ten- gely											Párat- lan			
Összesen bekerülés nettó																	